

鳥取県西部地震による農地 および農業施設の被害

(本文 pp. 71～75参照)

写真提供／森 也寸志，石井将幸，木原康孝，福櫻盛一
／揖屋干拓地土地改良区
／米子地方農林振興局



2. 地震直後の噴砂の様子（揖屋）
（揖屋干拓地土地改良区提供）



1. 堤防の内側に観察された亀裂（弓浜）



3. 上記2と同位置。5日後の撮影（揖屋）



4. 破壊した潮廻し（弓浜）（米子地方農林振興局提供）



5. 陥没した道路（彦名）



6. 液状化によって水が噴出し迫ってくる様子
(地震発生後5分以内, 彦名) (米子地方農林振興局提供)




9. 噴火口型の噴砂跡 (彦名)



7. 農地に湛水した噴出水 (地震発生後5分以内, 彦名)
(米子地方農林振興局提供)



10. 亀裂型の噴砂跡 (弓浜)



8. 噴出水消失後に残留した噴砂と噴出粘土 (彦名)
(米子地方農林振興局提供)



11. 巨大な噴砂跡 (直径約2m, 彦名)