


1978年宮城県沖地震被災状況 (本文 pp. 31~60 参照)

写真提供：宮城県沖地震対策委員会幹事会




十文字頭首工（宮城県大郷町）水タキキ部の隆起



西郷道路（宮城県南方町）切土ノリ面の土留ブロック積擁壁の崩壊




川南道路（宮城県阿南町）道路舗装面に発生したクラックとノリ面に見られるスベリ




上区排水機場（宮城県矢本町）機場周辺の地盤沈下に伴い傾斜した重油槽




新大堀排水路（宮城県仙台市）
張ブロック護岸工の崩壊



燕沢排水路（宮城県仙台市）フ
ロック積護岸工の崩壊




高石幹線排水路（宮城県南方
↓町）張ブロック護岸工の崩壊




手櫛干拓堤防(宮城県松島町)干拓堤防海側堤体に見られるクラック

同上堤内地側溝の位置に見られる噴砂孔跡



寒風沢海岸堤防(宮城県塩釜市)パラペット部分に発生した不等沈下とクラック



蛭沢ダム（山形県高島町）堤頂に発生したクラック、クラックに沿って試掘坑を掘削した



㊦ 宿の沢ダム（宮城県高清水町）堤頂に発生した縦断方向（ダム軸と平行）のクラック最大幅約 150 mm



㊧ 牛野ダム（宮城県大衡町）上流斜面保護工（張石）のスベリ