

土地改良事業設計指針「ため池整備」(平成18年2月版)の正誤内容

(平成21年3月分)

ページ・行	誤	正
p.90 下1行目	しかし、側水路型の流入部等、 <u>壁高が高い形状で</u> 、偏土圧を受ける場合や、 . . .	しかし、側水路型の流入部等、__偏土圧を受ける場合や、. . .