

東日本大震災速報

青森県内の農地・農業用施設被害写真

(平成 23 年 4 月 4 日撮影)



写真-1 (a) 芦野幹線用水路第 5 号分木工
(可とう管の破損)



写真-1 (b) 東俣 1 号幹線用水路の継目目地の破損
(置き樋構造による二次製品施工)



写真-1 (c) 土淵堰用水路右岸の法崩落

(平成 23 年 4 月 13 日撮影)



写真-2 松神地区海岸保全施設堤防の損壊 (90 m)

(平成 23 年 4 月 14 日撮影)



写真-3 (a) 六川目北排水路の海岸出口部の損壊・流出



写真-3 (b) 淋代中央排水路の海岸出口部の損壊・流出



写真-3 (c) 淋代南排水路の海岸出口部の損壊・流出




写真-4 奥入瀬川左岸水田の冠水被害（地表に塩分）



写真-5 奥入瀬川右岸水田の冠水被害（水路の流失）



写真-6 (a) 五戸川左岸のいちご畑の冠水被害



写真-6 (b) 五戸川右岸の水田の冠水被害



写真-6 (c) 五戸川の堤防を津波が越流した