

# 2003 十勝沖地震

(本文 pp. 61~62 参照)

写真提供/農業土木学会十勝沖地震農地・農用施設被害調査団



1. 農地に湛水した噴出水 (豊頃町)  
(耕作農家: 村上充浩氏提供)



2. 噴出水消失後の噴砂の状況(同左写真圃場)  
(耕作農家: 村上充浩氏提供)



3. 地震による農家納屋の倒壊 (豊頃町)



4. 河川沿いにあるビート畑の地すべり  
(浦幌町)



5. 噴砂の吐出により直立した畑地表面  
(端野町)



6. 左写真の噴砂により大陥没を起こした小麦畑  
(端野町)



7. 幕別ダム周辺の地山保護盛土のずれ  
(幕別町)



8. 排水路法面の押し出しによる連結ブロックの褶曲 (池田町) (池田町役場提供)