

平成30年7月豪雨によるため池の被害（第1報）—1

写真提供：中国四国農政局農村振興部・農研機構農村工学研究部門



1. 冠光寺池（岡山県・岡山市）
堤体崩壊部（堤体左岸より望む）



2. 江田池（岡山県・岡山市）
堤体崩壊部（堤体左岸より望む）



3. 大田池（岡山県・浅口市）
堤体決壊部（決壊部から下流へ望む）



4. 二子池（岡山県・浅口市）
堤体直下市道の浅いすべり



5. 山地下池（岡山県・倉敷市）
堤体崩壊部（堤体天端右岸側より望む）



6. 水土里派遣隊と農研機構による調査結果の報告会

平成 30 年 7 月豪雨によるため池の被害 (第 1 報) — 2

写真提供：中国四国農政局農村振興部・農研機構農村工学研究部門



7. 勝負迫下池 (広島県・福山市)
上流グラウンドよりため池を望む



8. 小池 (広島県・福山市)
取水施設側堤体下流より左岸側を望む



9. 半三池 (広島県・竹原市)
堤体崩壊部 (下流より望む)



10. 水土里派遣隊と農研機構による現地調査の状況



「ため池災害支援システム」

制作／運用：国立研究開発法人農研機構、(株)コア、(株)オサシ・テクノス、(株)複合技術研究所、ニタコンサルタント(株)

11. ため池災害支援システムによる情報共有