

<東日本大震災 塩害調査 に掲載した写真>



写真1 石巻市蛇田地区での耕起後の水田



写真2 畦畔と農道脇は塩害で草が枯れている



写真3 除塩作業時の水田内水質を説明



写真4 名取土地改良区理事長との接渉



写真5 名取土地改良区との意見交換



写真6 津波被害を受けた水田(ヘドロ堆積)



写真7 ガレキ+ヘドロ堆積水田でガレキ除去後の状況



写真8 ガレキが所々に集められている



写真9 後方でガレキ除去を行っている



写真10 津波被害を受けた閉上排水機上



写真11 稼働している災害応急ポンプ



写真12 写真中央部に砂礫の堆積が見られる



写真13 排水路の水質(EC)調査



写真14 記者会見を行う調査団