

東日本大震災による福島県の被災状況と対応 (本文 pp. 21~24)



写真-1 浸水した干拓地 (南相馬市)



写真-2 がれきの堆積した農地 (相馬市)



写真-3 被災した排水機場① (相馬市)



写真-4 被災した排水機場② (南相馬市)



写真-5 被災した断層上の農道 (いわき市)



写真-6 決壊した農業用ダム (須賀川市)



写真-7 被災した集落排水管路 (泉崎村)



写真-8 農地の応急排水作業 (南相馬市)