


東日本大震災速報

福島県相馬地方の農地・農業用施設被害の現地調査報告



2011.3.12 撮影オルソ画像



1975年 cto-75-30-c9-38

写真-1 国土地理院空中写真による八沢浦干拓地の被災前後の状況（写真提供：国土地理院）




図-1 津波浸水範囲と調査地点
国土地理院浸水範囲概況図（赤色部が浸水域）に調査地点を記入

（平成 23 年 4 月 20 日，山形大学チーム撮影）



写真-2 4月20日の湛水状況



写真-3 防潮樋門破損への対応（国交省ポンプ車による強制排水）



写真-4 決壊した堤防



写真-5 古磯部地区



写真-6 古磯部第二排水機場



写真-7 山信田第二排水機場



写真-8 排水河川の被災状況



写真-9 柏崎・柏崎第二排水機場と漁船



写真-10 強制排水



写真-11 ため池の地震被害



写真-12 排水機場の抜け上がり