


石狩川下流部千歳川、夕張川の合流地点の被害状況（撮影：昭和56年8月5日午前10時、右下は略図）

## 石狩川流域の昭和56年8月豪雨災害

（本文pp. 5～10参照）

写真提供：農水省構造改善局水利課

昭和56年8月3日～6日の前線と台風第12号がもたらした大雨により石狩川流域に被害を受けた。ちなみに岩見沢の降雨量は410mm/4dであった。



旧美唄川流域千間道路付近の被害状況（撮影：昭和56年8月4日）






さんか びはいわ  
産化美唄川流域の小麦収穫後の状況、麦稈の浮遊がよくわかる（撮影：昭和56年8月5日）



石狩川支流旧美唄川流域の被害状況（撮影：昭和56年8月5日午前10時、右下は略図）



旧美唄川流域の三日月排水  
機場の被害状況（撮影：昭  
和56年8月6日）