

東日本大震災による岩手県の被災状況と対応 (本文 pp. 13~16)



写真-1 吉浜海岸の被災状況 (左：白砂青松の吉浜海岸，右：砂浜が消失し農地や海岸堤防が被災，大船渡市)



写真-2 がれきの撤去状況 (左：リアス式海岸湾奥の約 1.2 km の農地まで流入したのがれき，右：夏までにがれきを撤去，山田町織笠地区)



写真-3 岩手県職員有志「猫の手貸し隊」による農業用水路の廃土作業 (宮古市摂待地区)



写真-4 全壊した海岸堤防の応急仮締切 (陸前高田市小友地区)



写真-5 地すべりにより亀裂が入った水田 (一関市須川地区)




写真-6 陥没した農道 (奥州市，平泉町，一関市)