

島根県西部豪雨災害と復旧
(昭和58・60年)

(本文PP. 31 ~ 38 参照)

写真提供：今尾昭夫(島根大学農学部)



山腹斜面の崩壊(桜江町)

山間部の山腹斜面水田の原形復旧(三隅町)



河川と河川沿い水田の改良復旧(美都町)



山間部の溪流と溪流沿い水田の原形復旧(美都町)





三隅川はん濫による水田の埋没（三隅町）



上の写真の復旧状況（三隅町）



山腹崩壊と棚田の流亡（三隅町）



流亡した棚田の復旧（三隅町）