

PHOTO REPORT

台風災害から学ぶ

—平成2年台風19, 20,
21号による被災—

写真提供：農林水産省構造改善局
建設部防災課



㊤台風19号による香川県三
豊郡豊中町の農地(畑)の
崩壊

㊦台風19号による香川県三
豊郡浜町和田地区の農地
(水田)の崩壊

㊧台風21号による高知県幡
多郡大方町伊田地区での
橋梁の被害




PHOTO REPORT

台風災害から学ぶ

—台風19号の被害—

平成29年の台風19, 20, 21号は、瀬戸内、九州および関東地方を中心とした地域に甚大な被害を与えた。これらの報告は、「小特集・台風災害から学ぶ」に詳しいので、フォト・レポートとともに熟読玩味され、今後、同種の災害を未然に防止する方策を考察する際の一助となれば、と編集いたしました。



台風19号による河川の氾濫(大分県庄内町の大分川支流)

台風19号による大分県竹田市の玉木川の氾濫





台風19号による農地の湛水(鹿児島県大島郡住用村西仲間地区)

台風19号による水田の湛水(岡山県邑久町)
(写真提供：山陽映画(株))





台風20号による被害

㊦農地の流出・埋没(鹿児島県肝属郡根占町北之園地区)

㊧頭首工と農地の流出(鹿児島県垂水市馬込地区)

