

三宅島噴火

—農地・農業用施設の被害と災害復旧—

写真提供／岡本裕也（本文 pp. 29～34参照）



1. 平成12年 8 月29日の雄山噴火



2. 火山灰の付着・堆積により枯渴したアシタバ畑



3. 火山灰の重みにより変形・倒壊したビニールハウス



4. 三宅島北東部の農地の降灰状況