

阪神・淡路大震災の被害状況

写真提供／兵庫県農林水産部農林水産局農地整備課

名称 平成7(1995)年兵庫県南部地震
発生 平成7年1月17日 午前5時46分頃発生
震源 兵庫県淡路島北部
死者 6,279人
家屋などの倒壊・焼失 40万世帯



他府県からの災害応援者への被害説明と作業状況



前法が垂直に滑落した(段差4m)ため池(小野市二六池)

廃墟と化した街は見るも無惨に！(神戸市長田区)



