

平成 29 年 7 月九州北部豪雨におけるため池の被害 (その 2)

写真提供：九州農政局農村振興部・農研機構農村工学研究部門



6. 山の神2ため池の背後地山の2カ所が大きく崩壊し、土砂がため池に流入
(福岡県朝倉市)



7. 山の神ため池の貯水池 (左岸地山より貯水池を望む。流入した土石流はほとんど堆積していない)



8. 山の神ため池の決壊した堤体部 (右岸アバットから堤体決壊部を望む)