

# 昭和58年日本海中部地震災害

(本文pp. 5 ~ 28参照)

写真提供：弘前大学農業土木コース



水田の陥没（青森県車力村）



路肩の陥没（青森県木造町）



道路の破損（写真提供：西土地改良事務所）



大型噴砂孔（青森県車力村）

八郎湯干拓地 B16 圃場の噴砂（写真提供：土崎哲男）





堤体の亀裂と張ブロックの滑落（青森県深浦町，写真提供：西土地改良事務所）



屏風山，中央幹線水路の破損（写真提供：屏風山開拓事業所）



岩木川十三橋取付部の沈下（青森県市浦村）



豚舎の倒壊（青森県木造町）

掛樋の脱落（青森県木造町，写真提供：西土地改良事務所）

