

東日本大震災による宮城県の被災状況と対応 (本文 pp. 17~20)



写真-1 吉田砂浜海岸（亶理町）被災状況



写真-2 九号排水路（亶理町）被災状況



写真-3 二郷堀排水機場（仙台市）被災状況



写真-4 農地（石巻市）の浸水状況



写真-5 がれきの撤去状況（左：撤去前，右：撤去後，七ヶ浜町）



写真-6 除塩（湛水）状況（岩沼市）



写真-7 除塩（湛水）状況（岩沼市）