

# 東日本大震災速報

「東日本大震災」塩害現地調査団報告（平成 23 年 4 月 26 日撮影）



写真-1 石巻市蛇田地区での耕起後の水田



写真-2 畦畔と農道脇は塩害で草が枯れている



写真-3 除塩作業時の水田内水質を説明



写真-4 名取土地改良区理事長との挨拶



写真-5 名取土地改良区との意見交換



写真-6 津波被害を受けた水田（ヘドロ堆積）



写真-7 がれき+ヘドロ堆積水田でがれき除去後の状況



写真-8 がれきが所々に集められている



写真-9 後方でがれき除去を行っている



写真-10 津波被害を受けた閑上排水機場



写真-11 稼働している災害応急ポンプ



写真-12 写真中央部に砂礫の堆積が見られる



写真-13 排水路の水質 (EC) 調査



写真-14 記者会見を行う調査団