

東日本大震災 被災と復旧の状況

未曾有の被害をもたらした東日本大震災から5年の月日が経過しました。この間被災地では被災者の方々、関係者の方々の弛まぬご尽力により力強く復旧が進んでおります。その結果、津波により被災した約2万haの農地については、農地転用を除く約8割で営農が可能な状態に復旧しております。多くの関係者のご協力の賜と改めて感謝申し上げます。

しかし、一方で放射性物質の影響により、まだ復旧に時間がかかる地域もあります。引き続き温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。

ここに東北農政局管内の農地・農業用施設に関する復旧の状況をご報告します。

(東北農政局)



津波被害を受けた農地 ガレキの堆積状況



亘理・山元農地海岸 破堤部の応急復旧



隈戸川地区 パイプラインの浮上



請戸川地区大柿ダム 被災状況調査



農地での空間線量の測定



農地除染の実証工事



仙台東地区 農地の復旧



仙台東地区 大堀排水機場の復旧




亘理・山元農地海岸 海岸堤防の復旧

福島県 放射性物質対策等



ため池の放射性物質対策 (例)
~ポンプ浚渫工法~



- ため池の放射性物質対策技術マニュアルの作成
- リスクコミュニケーション資料の作成 (詳細版・簡易版)