

東日本大震災速報

陸前高田市水田，ため池の被害状況踏査記録

1. 踏査者 岩手大学 古賀 潔，倉島栄一，山本清仁
2. 踏査日時 2011年4月13日9:00~18:40
3. 踏査場所 陸前高田市の水田
4. 踏査内容 津波被害を受けた水田，ため池の写真撮影



写真-1 (a)



写真-1 (b)



写真-1 (c)

写真-1 JR 大船渡線竹駒駅付近：線路は流失。水田には厚さ 8 cm 程度の砂が堆積。自動車など瓦礫がその上に堆積。



写真-2 竹駒駅より約 250 m 東，十日市場付近水田。瓦礫に加えて湛水あり。



写真-3 陸前高田駅より約2 km 東，中田付近水田。水田跡に侵食による新たなみお筋ができた。



写真-4 小崎下ため池。池の外上部に漁船。ため池の内法が大きく侵食。堤体の一部が欠損し（高さ約2 m，幅約3 m），水位が低下。



写真-5 小崎下ため池の西約100 m。北側を望む。一部に稲株が見えるが大部分は瓦礫で覆われている。



写真-6 小友干拓地。全面に木片などの瓦礫が散乱。