



農地等被害状況(仙台市若林区)
(平成 23 年 3 月 25 日撮影)

調査場所 仙台市若林区荒浜地区近郊

調査月日 平成 23 年 3 月 25 日(金)





①排水路(仙台市若林区今泉) 崩壊した箇所は見られない



②排水路と県道 54 号線の交差点(仙台市若林区今泉) 沈下により歩道に亀裂



③水田(仙台市若林区今泉) 津波による流木等が見られる。水は引いている。



④水田(仙台市若林区今泉) 津波により湛水後し, 最近水が引いたと思われる。



⑤耕作道(仙台市若林区今泉) 耕作道, 畦畔とも地震・津波による大きな被害は見られない。



⑥水田(仙台市若林区二木前) 津波による多くの流木等が見られる。水は引いている。



⑦排水路(仙台市若林区二木前) 津波による多くの流木等が見られる。水は引いている。奥に見えるのは仙台南部道路。



⑧道路(仙台市若林区二木前) 仙台東部道路と県道 54 号線の交差部。東部道路東側から津波で流された車、家屋などの残骸が極端に多くなる。



⑨水田(仙台市若林区二木前(仙台東部道路東側)) 車, 家屋などの残がいで水田が覆われている。



⑩水田(仙台市若林区二木前(仙台東部道路東側)) 車, 家屋などの残がいで水田が覆われている。



①水路(仙台市若林区笠神) 車が水路に落ちている。水田, 水路とも水は残ったまま。



②水田(仙台市若林区笠神) 車, 流木等が多い。水田には水が残っている。



⑬農家(仙台市若林区種次) ビニルハウスが壊れている。1階部は浸水。トラクターが無事かは不明。



⑭水田(写真⑬の奥)(仙台市若林区種次) 車の残がいが見られる。



⑩水田(仙台市若林区山王) 水が残っている。手前のガレキは道路から寄せたもの。



⑩水田(仙台市若林区二木) 水が残っている。



⑩水田(仙台市若林区二木) 水が残っている。



⑪井土浦川とその周辺